

REMISE



Équipement d'exemple « Perceuse sans fil 18 V »

DEMO-MACHINE-01

LOUEUR

Demo Render

LOCATAIRE

Demo Client Exemple

MESURES

—

PÉRIODE DE LOCATION

31.08.2026

18:36 heure

Enregistré par: **Demo Render**

2 photos · 2 dommages

REMARQUES

Ceci est un protocole d'exemple. Il a été créé automatiquement pour vous montrer à quoi ressemble un protocole terminé — vous pouvez le supprimer à tout moment. Les deux batteries remises chargées, fonctionnement vérifié. Briefing sur le réglage du couple effectué.

LISTE D'INVENTAIRE

#	DÉSIGNATION	STATUS
1	chargeur	✓ Présent
2	batteries 18 V	✓ Présent
4	forets	✓ Présent
6	embouts	✗ Manquant
1	poignée latérale	✓ Présent
1	coffret	✓ Présent

PHOTOS À LA REMISE (2)




Photo de l'objet 1 · 31.08.2026 18:36 · 2 dommages



Photo de l'objet 2 · 31.08.2026 18:36

DOMMAGES

1 Dommage

Photo de l'objet 1

Rayure sur le carter d'engrenage, env. 4 cm, fonctionnement non affecté.



2 Dommage

Photo de l'objet 1

Trace de frottement sur le pied de batterie, le verrou fonctionne correctement.



SIGNATURE

Exemple — non signé

Dans un protocole réel, la signature se fait ici sur
l'appareil.

Demo Client Exemple · Locataire

31.08.2026 18:36 heure

Par ma signature, je confirme la remise du bien loué dans
l'état décrit dans ce protocole.



Scanner le QR code pour le protocole numérique

Scannez le QR code pour consulter le protocole sur votre appareil.

<https://www.rentalhandover.com/p/3e3ff28c-822c-4f04-aaee-05d1b1c13>

Lien valide jusqu'au: 29.11.2026



Créé avec RentalHandover SaaS · Demo Render · 31.08.2026